



SUBDIVISION DE HOJAS 1 : 5.000 EN 1 : 500

**SUBIZA**

HOJA 141 (6-5) 6-4

SIGNOS CONVENCIONALES

Estación	División de propiedad
Aspersiones	Aspersiones
Puente	Tirante
Regulador no orientado	Alcantarilla
Regulador	Vedija
Punto de luz	Muro de contención
Hito hidrográfico	Sabo
Toma metéorol.	Arco de
Banco	Barricata
Arroyo	Desponte
Cable de la O.N.C.E.	Ferropunto
Regulador de aforo	Curva de nivel
Regulador eléctrico	Construcción
Sendero de ganadería	Calle
Regulador hidráulico	Servicio
Regulador de gas	Canal
Vincio pendiente	Acueducto
Red de abastecimiento de agua	Arroyo
Punto de aforo	Vedija
Punto de inversión	Rio
Punto de abastecimiento	Lago
Cable de telefonía	Linea eléctrica
Banco	Linea telefónica
Banca del agua	Linea telefónica
Banca de espaldón	
Fuente pública	
Pozo	
Banca de protección	
Regulador de agua	
Estalaje	
Punto subterráneo	
Punto manantial	
Instalación deportiva	
Aparcamiento	
Transportador	

  

USOS DEL SUELO
Arroyo
Pantano
Pozo
Puerto
Estalaje
Punto subterráneo
Punto manantial
Instalación deportiva
Aparcamiento
Transportador

**INFORMACION COMPLEMENTARIA**

VELO	RESTRICCION
Estado: 1/2.500	Intervenciones: ANCTI 501/82
Fecha: JULIO 1986	Fecha: DICIEMBRE 1985
Empresa: AZURISA	Empresa: TRUJALOS CASIMIRAS S.A.

