



SUBDIVISION DE HOJAS 1 : 5.000 EN 1 : 500

# PAMPLONA

HOJA 115 (8-4) 7-8

## SIGNOS CONVENCIONALES

Estación	□	Division de irrigación	— — — — —
Juntales	—	Acacia	— — — — —
Finca	○	Tiza	— — — — —
Regador no automatizado	○	Almendra	— — — — —
Señalador	○	Viga	— — — — —
Punto de luz	○	Muro	— — — — —
Alto hidráulico	○	Muro de contención	— — — — —
Torre metéora	○	Sabo	— — — — —
Balón	○	Arbolado	— — — — —
Alcal	○	Barrizales	— — — — —
Cable de O.N.C.F.	—	Deposito	— — — — —
Sumbido	□	Trincheras	— — — — —
Regador de alimentación	○	Corte de nivel	— — — — —
Regador eléctrico	○	Construcción	— — — — —
Subidor de gasolina	○	Cavilera	— — — — —
Regador hidráulico	○	Camero	— — — — —
Regador de gas	○	Servida	— — — — —
Válvula gravitatoria	○	Cavil	— — — — —
finz eléctrica de irrigación	○	Arroyo	— — — — —
Punto de apoyo	○	Vegetada	— — — — —
Punto de inversión	+	Rio	— — — — —
Punto de admisión	+	Lago	— — — — —
Cable telefónico	—	Línea eléctrica	— — — — —
Banco	○	Línea telefónica	— — — — —
Rica de riego	○	Línea telefónica	— — — — —
Rica de aspiración	○	USOS DEL SUELO	
Rica de aspiración	○	Huerto	H
Rica pública	○	Pantano	PU
Pozo	○	Pozo	PO
Rica de riego	○	Pozo	PO
Regador de agua	○	Muro de tipo	MT
Estanque	○	Labor	L
Pozo subterráneo	○	Olivar	O
Pozo manual	○	Frutal	F
Instalación eléctrica	○	Vivero	V
Aspersion	○		
Transformador	○		

**INFORMACION COMPLEMENTARIA**

VELO	RESTRUCO
Fecha: 13/00	Proyecto: ANOYR BERRICZ
Fecha: JULIO 1988	Fecha: DICIEMBRE 1988
Empresa: ZAMU S.A.	Empresa: TRUJOLAS CIVILITAS S.A.

