



SUBDIVISION DE HOJAS 1 : 5.000 EN 1 : 500

# ELCARTÉ

HOJA 115 (7-4) 4-5

## SIGNOS CONVENCIONALES

Estimación		Distintos de vegetación	
Asfalto	□	Agua	—
Asfalto	○	Riada	—
Asfalto no drenado	○	Arroyada	—
Semáforo	○	Vieja	—
Punto de luz	○	Muro	—
Hito kilométrico	○	Muro de contención	—
Tornos metéorol.	○	Seno	—
Ruinas	○	Arroyo	—
Abal	○	Señalización	—
Cable de la ONCE	□	Deposito	—
Santuario	□	Tranquila	—
Regulador de acorramiento	○	Curva de nivel	—
Regulador eléctrico	○	Construcción	—
Sendero de pastoreo	○	Calle	—
Regulador hidráulico	○	Senda	—
Regulador de gas	○	Canal	—
Vehículo particular	○	Acopio	—
Ruina de fábrica en prolongación	○	Acopio	—
Punto de apoyo	○	Vigilancia	—
Punto de inversión	+	Rio	—
Punto de abastecimiento	+	Lago	—
Cable de telefonía	○	Línea eléctrica	—
Ruina de muro	○	Línea telefónica	—
Ruina de aljibe	○	USOS DEL SUELO	
Finca pública	○	Arbolado	H
Finca privada	○	Pantano	PI
Ruina de reactor	○	Palo	PA
Regulador de agua	○	Palo	PA
Estalque	○	Muro bajo	MB
Palo de señalización	○	Labor	L
Palo de señalización	○	Quitar	Q
Instalación eléctrica	○	Prado	PR
Asperamiento	○	Viejo	V
Transformador	○		

### INFORMACION COMPLEMENTARIA

VUELO		RESTRICCIÓN	
Escala:	1:5.000	Intervenciones:	AGOSTO 1982
Fecha:	JULIO 1986	Fecha:	DICIEMBRE 1986
Empresa:	ADMUT S.A.	Empresa:	TRAYALCO CASARINER S.A.

