



SUBDIVISION DE HOJAS 1 : 5.000 EN 1 : 500

IZA

HOJA 115 (8-3) 6-8

SIGNOS CONVENCIONALES

Estación	□	Division de regadío	— — — — —
Asentamiento	○	Acacia	— — — — —
Rovina	◊	Troca	— — — — —
Regadío no servidumbre	◊	Almendro	— — — — —
Servidumbre	○	Vega	— — — — —
Punto de luz	○	Muro	— — — — —
Fuente abastecido	○	Muro de contención	— — — — —
Torre metéora	○	Suelo	— — — — —
Baldío	○	Arbolado	— — — — —
Acid	○	Barrizales	— — — — —
Cadenas de S.O.M.C.F.	□	Derrames	— — — — —
Santibon	□	Templos	— — — — —
Regadío de acueducto	○	Corte de nivel	— — — — —
Regadío eléctrico	○	Comercio	— — — — —
Sanción de gestión	○	Camiones	— — — — —
Regadío hidráulico	○	Cerros	— — — — —
Regadío de gas	○	Senda	— — — — —
Válvula presostática	△	Canal	— — — — —
Regadío de irrigación	△	Arroyo	— — — — —
Punto de apoyo	△	Vegada	— — — — —
Punto de inyección	△	Rio	— — — — —
Punto de abastecido	△	Lago	— — — — —
Cadena eléctrica	△	Línea eléctrica	— — — — —
Abaco	△	Línea telefónica	— — — — —
Banca de riego	△	UT	— — — — —
Banca de aspersión	△		
Fuente pública	△		
Pozo	△	Muro	— — — — —
Banca de inyección	△	Pavimento	— — — — —
Regadío de agua	△	Pavio	— — — — —
Estanque	△	Pozo	— — — — —
Pozo subterráneo	△	Muros de S.O.	— — — — —
Pozo manantial	△	Labor	— — — — —
Instalación deportiva	△	Olivar	— — — — —
Asentamiento	△	Fiscal	— — — — —
Tranvía	△	Vehículo	— — — — —

INFORMACION COMPLEMENTARIA

VELO	ESCALA	RESTRUCION
Escala: 1:5.000	Restrucción: ANOTACIONES	
Fecha: JULIO 1988	Fecha: DICIEMBRE 1988	
Empresa: AZBUI S.A.	Empresa: TRUJOLLOS CARSTANIS S.A.	

