



SUBDIVISION DE HOJAS 1 : 5.000 EN 1 : 500

**IZU**  
**HOJA 141 (1-2) 3-5**

**SIGNOS CONVENCIONALES**

Estación	□	Dirección de irrigación	→
Ayuntamiento	□	Acacia	—
Finca	□	Talud	—
Riego no beneficiado	□	Almendro	—
Seminario	○	Vivero	—
Punto de I.R.	○	Muro	—
Rio adyacente	—	Muro de contención	—
Torre metéorológica	⊙	5000	—
Arroyo	—	Acercado	—
Arroyo	—	Reservista	—
Cable de la O.N.C.E.	—	Desembocadura	—
Suministro	—	Troncal	—
Riego de acumulación	—	Cunco de nivel	—
Riego de gravedad	—	Compuerta	—
Canal de gravedad	—	Camino	—
Riego de gas	—	Senda	—
Válvula productora	—	Canal	—
Red pública de potabilización	—	Acopila	—
Punto de apoyo	—	Arroyo	—
Punto de medición	—	Vegada	—
Punto de abastecimiento	—	Rio	—
Cable telefónico	—	Lago	—
Dique	—	Línea eléctrica	—
Dique de reserva	—	Línea telefónica	—
Fuente pública	—	Asiento	—
Finca	—	Financiero	—
Riego de inundación	—	Piso	—
Riego de agua	—	Piscina	—
Estanque	—	Morera	—
Punto de medición	—	Labor	—
Instalación deportiva	—	Chapar	—
Asentamiento	—	Fiscal	—
Transportador	—	Vivienda	—

**USOS DEL SUELO**

VUELO	RESTITUCIÓN
Escala: 1:3.000	Trasvase: ANOY ET BIC 8/2
Fecha: JULIO 1988	Fecha: DICIEMBRE 1988
Empresa: AZMUT S.A.	Empresa: THALANDI CAVATNILES S.A.



Equidistancia de las curvas de nivel 0,5 metros  
 Alzados levantados en el terreno en el año 1988  
 Dirección y Control: Sección de Cartografía

