



SUBDIVISION DE HOJAS 1 : 5.000 EN 1 : 500

MUTILVA ALTA
HOJA 141 (2-6) 6-6

SIGNOS CONVENCIONALES

Edificios	□	Diluvio de inundación	—
Arterias	—	Acera	—
Parcela	□	Tacal	—
Arreglo no levantado	○	Atenuada	—
Señalado	○	Vaya	—
Punto de luz	○	Muro de contención	—
Hito levantado	○	Suro	—
Torn meteo	○	Adosado	—
Abal	○	Barandilla	—
Cable de O.C.T.E.	—	Derrama	—
Servicio	—	Tangente	—
Arreglo de alumbrado	○	Carre de río	—
Arreglo eléctrico	○	Comunicación	—
Arreglo de gas	○	Carre	—
Arreglo de par	○	Servicio	—
Red pública de indigenación	○	Canal	—
Punto de acceso	○	Acueducto	—
Punto de medición	+	Arroyo	—
Punto de abastecimiento	+	Vigilancia	—
Cable telefónico	—	Río	—
Diluvio	—	Lago	—
Linea eléctrica	—	Linea telefónica	—
Linea telefónica	—	Linea eléctrica	—
Linea eléctrica	—	Linea telefónica	—

USOS DEL SUELO	○	Habitación	H
Pavimento	—	Pavimento	PVI
Paseo	—	Paseo	PO
Estrecho	—	Muro bajo	MB
Paso subterráneo	—	Labor	L
Paso elevado	—	Olivo	O
Instalación deportiva	—	Frutal	FR
Aparcamiento	—	Vivero	V
Transporte	—		

INFORMACION COMPLEMENTARIA

VIÉTO
 Escala: 1:3.500
 Fecha: 14.11.1988
 Empresa: AZBUT SA

RESTRICTION
 Inmóvil: ANCTE 8011923
 Fecha: 10.12.1988
 Empresa: TRABAJOS CARTOGRAFICOS S.A.



Existencia de las curvas de nivel 0,5 metros
 Proyección U.T.M. Etiqueta de 10 metros
 Aclarar siempre al nivel medio del mar en Mutilva
 Dirección y Control: Sección de Cartografía

