



SUBDIVISION DE HOJAS 1 : 5.000 EN 1 : 500

OLZA

HOJA 115 (8-2) 4-7

SIGNOS CONVENCIONALES

Estructuras		Divisiones de explotación	
Aberturas	□	Acacia	—
Puente	○	Algarrobo	—
Regadero no demarcado	○	Almendro	—
Señalero	○	Vivero	—
Punto de luz	○	Muro	—
Hito alométrico	○	Muro de contención	—
Torre metéorológica	○	Soto	—
Ruina	○	Arbolado	—
Abalca	○	Demarcación	—
Cable de la O.A.C.E.	—	Demarcación	—
Señalero	○	Terminales	—
Regadero de acanalado	○	Curva de nivel	—
Regadero eléctrico	○	Construcción	—
Sensor de gestión	○	Calle	—
Regadero automático	○	Cercado	—
Regadero de par	○	Senda	—
Vivero protegido	○	Cercado	—
Abalca de protección	○	Acacia	—
Punto de bombeo	○	Algarrobo	—
Punto de medición	○	Almendro	—
Punto de afluencia	○	Vivero	—
Cable de telefonía	—	Muro	—
Banco	—	Muro de contención	—
Roca de royo	—	Soto	—
Roca de aluvión	—	Arbolado	—
Fuente pública	—	Demarcación	—
Roca de protección	—	Demarcación	—
Roca de incendios	—	Terminales	—
Regadero de agua	—	Curva de nivel	—
Estación	—	Construcción	—
Punto de abastecimiento	—	Calle	—
Punto de abastecimiento	—	Cercado	—
Instalación deportiva	—	Senda	—
Acercamiento	—	Cercado	—
Transportador	—	Cercado	—

INFORMACION COMPLEMENTARIA

VIELO		FESTIVIDAD	
Estado :	13/200	Instrumento :	AN/OT/80/10/2
Fecha :	JULIO 1988	Fecha :	DICIEMBRE 1988
Empresa :	AZMUT S.A.	Empresa :	TRILADOS CAYASTANERS S.A.

